Вакуумная станция AOYUE 932

Инструкция

1. Установите на станцию 932 необходимую для микросхемы насадку для создания вакуума.
2. Прижмите насадку для вакуумного отсоса к микросхеме.
3. Нажмите кнопку на высасывающем устройстве и отожмите её, чтобы создать вакуум и поднять микросхему.
4. Поднесите микросхему туда, куда Вы хотите её положить, и нажмите на кнопку.
5. К аппарату прилагаются три насадки: большая, средняя и маленькая.

(1) Большая насадка для 40 г.
(2) Средняя насадка для 18 г.
(3) Маленькая насадка для 3 г.

Технические характеристики

Входное напряжение	110-130 В
	210-240 В
Потребление	20-25 Вт
Масса	2,2 кг