Инструкция к лупам: CT-7045 Ф90х5 с подсветкой, MG 82013 ручная (4х65), MG 83020 настольная с держателем и подсветкой (6х20 2х100)

1.Установите батареи питания в отсек соблюдая полярность, подберите оптимальное фокусное расстояние, угол обзора опытным путем.

2. Если планируете длительное время не использовать устройство извлеките батареи питания и храните их отдельно

3. Для очистки лупы используйте сухую специальную салфетку.

4. При поломке электрических компонентов лупы не разбирайте и не ремонтируйте лупу самостоятельно, обратитесь за этим к поставщику.