# Весы LT-КТ1 3000г/1г кухонные



## І. Пояснения к дисплею:



# **II.** Характеристики:

Весы оснащены 4 высокоточными сенсорами

Предел взвешивания: 3000 г/11 фунтов: 0.4 унции/5000 мл/176.4 жидких унций

Дискретность: 1 г/0.1 унции/1 мл/0.1 жидкой унции

Единицы: г/фунты: унции/мл/жидкие унции Питание: литиевая батарея CR2032 – 1 шт.

Индикация заряда батарей Индикация перегрузки

# Замена батарей:

Убедитесь в правильном расположении полюсов батарей.

Перед использованием не забудьте удалить изоляционную ленту.



### Включение

Нажмите кнопку "ON/TARE/OFF".

#### Выключение

Для отключения весов удерживайте кнопку "ON/TARE/OFF" нажатой в течение 2 секунд.

Примечание: весы автоматически отключаются, если их не используют.

# Изменение единиц массы

При включенных весах и работающем дисплее нажмите кнопку "ON/TARE/OFF" для переключения единиц измерения между "g/ fl.oz /lb:oz/ml" (г/фунты:унции/мл/жидкие унции).

# Порядок работы

1. Как измерить вес



Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 739-43-59

www.siriust.ru

Поместите весы на ровную горизонтальную поверхность.

Нажмите кнопку "ON/TARE/OFF", чтобы включить весы

Нажмите кнопку "ON/TARE/OFF" на 2 секунды, чтобы выключить весы

Выбор единиц массы: при включенных весах и работающем дисплее нажмите кнопку "ON/TARE/OFF" для переключения единиц измерения между "g/ fl.oz /lb:oz/ml" (г/фунты:унции/мл/жидкие унции).

Когда на ЖК-дисплее появится 0, поместите взвешиваемый объект на весы.

На дисплее появится значение массы.

## 2. Как использовать функцию TARE (взвешивание тары)

Тара: если вес меньше  $50 \, \Gamma$ , нажмите кнопку "ON/TARE/OFF", по истечении  $1.5 \, \mathrm{c}$  на ЖК-дисплее появится  $0 \, \mathrm{r}$ ; если вес больше  $50 \, \mathrm{r}$ , нажмите кнопку "ON/TARE/OFF", на ЖК-дисплее появится  $0 \, \mathrm{r}$  и надпись "TARE" в углу слева.



Перегрузка: если вес меньше 5050 г, весы взвешивают точно; если вес более 5050 г, то он превышает максимальный предел взвешивания, и дисплей индицирует меню перегрузки.





